

# 大冶市安全生产委员会文件

冶安〔2023〕9号

## 大冶市安全生产委员会 关于2023年挂牌督办安全生产重大（重点） 隐患（第二批）的通知

高新区、临空经济区·还地桥镇、各乡镇（场）、街道，市安委会各成员单位，市安全生产各专业委员会：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，深入推进重大事故专项排查整治2023行动（以下简称“2023行动”），防范遏制生产安全事故的发生，市安委会决定对2023行动排查上报的24处重大（重点）隐患（其中：黄石市级1处，大冶市级23处）予以挂牌督办，现就有关事项通知如下：

### 一、提高政治意识，落实责任

各乡镇、各有关部门和单位要牢固树立“人民至上、生命至

上”安全发展理念，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，充分认识挂牌安全隐患整改的重要性和紧迫感，落实生产经营单位主体责任、行业主管部门督办责任、属地监管单位监管责任，及时解决隐患整治过程中存在的问题，扎实开展挂牌督办安全生产重大（重点）隐患整改治理工作。

## **二、坚持目标导向，狠抓整改**

各乡镇、各有关部门和单位要建立党政领导亲自协调、工作专班具体负责、部门强化督办、有关单位整改落实的工作机制，加大隐患治理力度，强化隐患动态监管和分类登记管理。各治理责任单位要按照“一隐患一方案”和“五落实”（责任、措施、资金、时限和预案）要求，制定整改方案，夯实工作责任，狠抓整改落实。挂牌督办重点隐患整改期间，治理责任单位要制定应急预案，落实防范措施，严防事故发生。

## **三、强化问责问效，及时销号**

各乡镇、各有关部门和单位要将挂牌重大（重点）隐患纳入重点检查和监管重点内容，全程跟踪督办，确保隐患及时整改到位，并严格按照销号程序及时提请销号。各行业督办单位应及时受理对隐患治理过程进行指导服务，直至隐患整改按期销号。挂牌督办重大（重点）隐患整改治理情况将纳入安全生产工作考核。对隐患整改不重视、行动迟缓，未按规定要求和时限落实整改措

施的单位和个人，进行通报批评；凡整改不力酿成生产安全事故的，依据相关规定将相关责任单位和责任人移交纪检监察机关严肃追责。

附件：2023年度挂牌督办安全生产重大（重点）隐患一览表（第二批）

大冶市安全生产委员会

2023年7月18日

---

大冶市安全生产委员会办公室

2023年7月18日印发

## 大冶市 2023 年度挂牌督办安全生产重大（重点）隐患（第二批）

报送单位：

序号	行业	隐患单位名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
1	消防	大冶雨润国际广场铜锣湾商业街	大冶市新冶大道 38 号	1、火灾自动报警系统故障、停用； 2、消防水炮故障、停用； 3、集中电源应急照明系统故障、停用； 4、喷淋系统故障、管网无水； 5、大量防火门损坏，无法正常闭合； 6、地下停车场室内消火栓严重损坏，且无水枪、水带； 7、地下停车场应急照明灯、疏散指示标志大部分故障； 8、地下停车场感温探测器全部拆除。	对消防设施、器材进行维修和换新，落实消防安全责任人、管理人，加强员工消防培训教育，加强日常检查巡查工作，严格落实防范措施，确保安全。	江苏雨润物业服务有限公司大冶分公司	东风路街道、市消防救援大队	2024.12.31	黄石市级
2	城镇燃气	大箕铺高中压调压站	大冶市大箕铺 106 国道旁刘逊湾大箕铺高中压调压站	站区围墙多出开裂，有倒塌危险；站区大门朝内开，进门口处未设置人体静电释放桩。	对开裂围墙进行维护，将展区大门朝外开，进门口设置人体静电释放桩	大冶华润燃气有限公司	大箕铺镇、市城管局	2023.9.30	大冶市级

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
3	道路建设	下叶巷交通隐患	下叶巷	围墙占用人行道，影响行人通行安全。	退出人行通道	叶家坝村	东风路街道、市住建局、市城管局	2023.11.30	大冶市级
4	道路交通领域	大冶市金山店镇余华线交通隐患	大冶市金山店镇余华线交叉路口	1、此路段车流量大，卡车多，路口建设不规范； 2、缺乏道路安全标识，为事故多发路段； 3、金梅线进口较窄建筑物遮挡视线。	按“五必上”要求对该平交路口进行改造并拆除遮挡视线的建筑物。	武钢金山店铁矿	金山店镇、市交通局、市交警大队	2023年11月30日	大冶市级
5	消防	湖北凯祺制衣有限公司	大冶市城西北工业园25号路	1、三级耐火等级的生产车间面积7600平方米，未按要求设置防火分区； 2、三级耐火等级的厂房、仓库之间防火间距不足9米，小于消防技术规范要求； 3、占用防火间距； 4、喷淋系统喷头与顶板距离大于150mm，不符合消防技术规范； 5、消防水池容积为144立方米，不能同时满足消防栓系统和喷淋系统供水要求； 6、消防栓泵故障，无法正常工作。	1.按要求在生产车间设置防火分区； 2.结合具体情况拆除违建或者搬离占用防火间距物品； 3.按消防技术标准设置喷淋系统喷头； 4.找专业人员进行测算用水量； 5.找专业人员对消防栓泵进行检修使之能正常工作。	湖北凯祺制衣有限公司	高新区、市消防救援大队	2023.10.31	大冶市级

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
6	消防	湖北明弘服饰有限责任公司	大冶市金山店镇金山店大道61号福源楼小区2楼	1、楼梯间设置形式不符合要求； 2、安全出口数量不足； 3、西侧疏散楼梯未独立设置； 4、室内消火栓设置不符合要求； 5、熨烫蒸汽锅炉间未进行防火分隔。	1、设置一个独立（不能与住宅共用）的疏散楼梯； 2、按规范要求设置室内消火栓； 3、按规范要求对熨烫蒸汽锅炉间和车间进行防火分隔。	湖北明弘服饰有限责任公司	金山店镇、市消防救援大队	2023.11.30	大冶市级
7	消防	大冶市豪玮塑业有限公司	大冶市还地桥镇铁贺路3号	1、未按要求设置消火栓系统； 2、违规搭建厂房占用防火间距； 3、违规搭建厂房占用消防车通道； 4、未按要求设置疏散指示标志应紧急照明灯。	1、按规范要求设置消火栓系统； 2、将违规搭建的厂房拆除； 3、按要求设置疏散指示标志应紧急照明灯。	大冶市豪玮塑业有限公司	还地桥镇、市消防救援大队	2023.12.1	大冶市级

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
8	消防	大冶市八健身俱乐部	大冶市金湖街道五里堤社区金井路95号	公共娱乐场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。	按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。	大冶市八健身俱乐部	金湖街道、市消防救援大队	2023.11.30	大冶市级
9	消防	大冶市金湖星城幼儿园	大冶市金湖大道27号金湖星城小区9栋	1、四层设置儿童活动场所； 2、三层部分教室隔层区域未设喷淋设施。	1、停用第四层； 2、在三层教室隔层区域设置喷淋设施。	大冶市金湖星城幼儿园	东风路街道、市教育局、市消防救援大队	2023.08.31	大冶市级
10	消防	大冶市陈贵镇中心幼儿园	大冶市陈贵镇堰畈桥村乔清湾193号	建筑四层内设有舞蹈室、儿童用房。	停用第四层	大冶市陈贵镇中心幼儿园	陈贵镇、市教育局、市消防救援大队	2023.08.31	大冶市级

序号	行业	隐患单位名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
11	消防	大冶市大峰贸易有限公司	大冶市刘仁八镇刘家村 S201 省道旁	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置消防水池、消防水泵，厂房自动喷水灭火系统水压指示数值为零，不能正常使用；</li> <li>2、厂房未设置封闭楼梯间，宿舍未设置封闭楼梯间；</li> <li>3、室外消防栓管网未安装，未配置消防水源，不能正常运行；</li> <li>4、室内消防栓系统未配置消防水源，室内消防栓水压不足，不能正常运行；</li> <li>5、消防联动控制设备未安装；</li> <li>6、一层安全出口设置卷帘门 2 处；</li> <li>7、车间接疏散通道宽度不符合要求。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、督促该单位按标准增设消防水池、消防水泵，并对厂房自动喷水灭火系统进行检修确保能正常使用；</li> <li>2、督促该单位按标准在厂房和宿舍设置封闭楼梯间；</li> <li>3、督促该单位将室外消防栓管网安装好，并配置消防水源，使之能正常运行；</li> <li>4、督促该单位按标准给室内消防栓系统配置消防水源，使室内消防栓水压充足能正常运行；</li> <li>5、督促该单位将消防联动控制设备安装好；</li> <li>6、督促该单位将一层安全出口处设置的卷帘门挪走；</li> <li>7、督促该单位按规范设置车间内的疏散通道宽度。</li> </ol>	大冶市大峰贸易有限公司	刘仁八镇、市消防救援大队	2023.9.30	大冶市级



序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
12	消防	湖北诺耐尔服饰有限公司	大冶市殷祖镇北大道35号	<p>1、人员密集生产车间内办公部位与其他部位防火分隔不到位；成品仓库内分拣部位未与其他部位防火分隔不到位；</p> <p>2、员工集中就餐餐厅使用泡沫夹芯彩钢板搭建；</p> <p>3、自动喷水灭火系统不能正常运行；</p> <p>4、室内外消火栓系统管网压力为零；</p> <p>5、人员密集生产车间外窗使用不锈钢栅栏封堵；</p> <p>6、消防控制室操作人员未持证上岗；</p> <p>7、厨房燃气设备管道敷设和紧急切断装置不符合标准要求。</p>	<p>1、督促该单位按规范将生产车间内办公部位与其他部位防火分隔到位；成品仓库内分拣部位与其他部位防火分隔到位；</p> <p>2、督促该单位将员工集中就餐餐厅使用的泡沫夹芯彩钢板拆除；</p> <p>3、督促该单位对自动喷水灭火系统进行检修，使之能正常运行；</p> <p>4、督促该单位对室内外消火栓系统管网进行检修；</p> <p>5、督促该单位将生产车间外窗使用不锈钢栅栏拆除；</p> <p>6、督促该单位聘请持证人员在消防控制室担任操作人员24小时值班值守；</p> <p>7、督促该单位按标准设置厨房燃气设备管道敷设和紧急切断装置。</p>	湖北诺耐尔服饰有限公司	殷祖镇、市应急局、市消防救援大队	2023.9.30	大冶市级

序号	行业	隐患单位名称及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
13	消防	大冶市鑫河纸塑制品厂	大冶市金山店镇金山大道64号	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、楼梯间堵塞占用;</li> <li>2、室内消火栓未保持完好有效;</li> <li>3、火灾自动报警系统未保持完好有效;</li> <li>4、喷淋系统未保持完好有效;</li> <li>5、疏散楼梯未独立设置(与居民区共用且未进行有效防火分隔);</li> <li>6、取电方式不符合要求,电井防火门不能保持常闭;</li> <li>7、仓库区设置厨房;</li> <li>8、消防安全标志、应急照明灯设置不符合要求。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.督促该单位将堵塞占用楼梯间的物品挪走;</li> <li>2.督促该单位对室内消火栓进行检修,确保正常工作;</li> <li>3.督促该单位对火灾自动报警系统进行检修,确保正常工作;</li> <li>4.督促该单位对喷淋系统进行检修,确保正常工作;</li> <li>5.督促该单位设置独立的疏散楼梯,禁止与居民区共用且进行有效防火分隔;</li> <li>6.督促该单位按标准设置取电方式,并将电井防火门保持常闭状态;</li> <li>7.督促该单位将仓库区设置的厨房挪走;</li> <li>8.督促该单位按标准设置消防安全标志、应急照明灯。</li> </ol>	大冶市鑫河纸塑制品厂	金山店镇、市消防救援大队	2023.11.30	大冶市级

序号	行业	隐患单位及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
14	消防	大冶市职业技术学校	大冶市新冶大道116号	1、技师学院火灾自动报警系统故障； 2、技师学院自动喷水灭火系统故障； 3、技师学院消火栓系统故障； 4、技师学院排烟风机故障； 5、部分防火门未保持完好有效。	1、督促该单位对技师学院的火灾自动报警器进行检修； 2、督促该单位对技师学院的自动喷水灭火系统进行检修； 3、督促该单位对技师学院消火栓系统进行检修； 4、督促该单位对技师学院的排烟风机进行检修； 5、督促该单位将未保持完好有效的防火门进行更换。	大冶市职业技术学校	高新区、黄石市教育局、市消防救援大队	2023.10.31	大冶市级
15	消防	大冶西廷酒店有限公司	大冶市东岳路街道城西路52号	1、酒店室外楼梯一楼至二楼段采用金属直梯的形式； 2、酒店部分应急照明灯未保持完好有效； 3、酒店外窗设置防盗网； 4、酒店火灾自动报警系统存在故障，不能正常使用。	1、督促该单位将酒店的室外楼梯改造到符合要求； 2、督促该单位将酒店未保持完好有效的应急照明灯更换； 3、督促该单位将酒店外窗设置的防盗网拆除； 4、督促该单位对酒店的火灾自动报警系统进行检修，使之能正常使用。	大冶西廷酒店有限公司	东岳路街道、市商务局、市消防救援大队	2023.10.31	大冶市级

序号	行业	隐患单位名称及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
16	消防	大冶市陈贵镇农村福利院	陈贵镇陈贵大道东36号	1、场所火灾自动报警系统存在故障，不能正常使用； 2、场所疏散标志设置不符合标准； 3、消火栓稳压系统无法正常工作； 4、场所的院民室未设置喷淋系统。	1、督促该单位对场所火灾自动报警系统进行检修，使之能正常使用； 2、督促该单位按标准设置疏散标志； 3、督促该单位对消火栓稳压系统进行检修，使之能正常工作； 4、督促该单位在院民室设置喷淋系统。	大冶市陈贵镇农村福利院	陈贵镇、市民政局、市消防救援大队	2023.10.31	大冶市级
17	消防	大冶市金牛镇乐民网吧	大冶市金牛镇新街	1、未设置火灾自动报警系统； 2、室内消火栓管径不符合消防技术标准； 3、室内消火栓无水。	1、督促该单位按标准设置火灾自动报警系统； 2、督促该单位按消防技术标准设置室内消火栓管径； 3、督促该单位对室内消火栓进行检修。	大冶市金牛镇乐民网吧	金牛镇、市文旅局、市消防救援大队	2023.10.31	大冶市级
18	消防	大冶市水哥潮汕餐饮管理有限公司	大冶市大道清和路两湖一园小区二楼A4号	1、安全出口数量不足； 2、厨房区域未设置火灾自动报警系统； 3、厨房区域未设置自动喷水灭火系统； 4、室内消防栓数量不足。	1、督促该单位按规范增加安全出口的数量； 2、督促该单位在厨房区域设置火灾自动报警系统； 3、督促该单位在厨房区域进行检修。	大冶市水哥潮汕餐饮管理有限公司中心	东风路街道、大冶市市场监督管理局、大冶市消防救援大队	2023.10.31	

序号	行业	隐患单位名称及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
19	消防	大冶市东风路博爱幼儿园	大冶市怡和路北五岳花园西下冯村还建楼3号楼	建筑四层内设有舞蹈室、儿童用房。	停用第四层。	大冶市东风路博爱幼儿园	东风路街道、市教育局、消防救援大队	2023.08.31	大冶市级
20	消防	大冶市紫荆花幼儿园	大冶市保安镇金港小区内	建筑四层内设有舞蹈室、儿童用房。	禁止使用第四层	大冶市紫荆花幼儿园	保安镇、市教育局、市消防救援大队	2023.9.30	
21	工贸	大冶市英达思环保科技有限公司	大冶市刘仁八镇岩山村	冶炼炉外循环水出水温度、进水量等数据无监测报警装置。	冶炼炉外循环水安装出水温度、进水量等数据监测报警装置	大冶市英达思环保科技有限公司	刘仁八镇、黄石市生态环境分局、大冶市分局	2023.11.30	大冶市级
22	地质灾害	山体滑坡	大冶市铜草花园社区雨润小区	雨润小区计划做的消防通道由于历史原因没有建设，造成了7-8米落差的挡土墙，下雨时泥土松动易造成滑坡，给居民带来安全隐患。	做护坡	大冶市铜草花园社区雨润小区	东风路街道	2023.11.30	大冶市级

序号	行业	隐患单位名称及隐患名称	单位(隐患)地址	隐患主要内容	整改要求	隐患整改责任单位	督办单位	完成时限	挂牌等级
23	地质灾害	山体滑坡	叶家坝小学旁边	叶家坝小学由于新学校建设需要，在原校址基础土地基下降十余米，造成东校门处遗留十余米高的土坡，已被周边村民开垦为菜地，泥土松软并有滑坡风险给学生上下学带来很大不便。	做护坡	叶家坝小学	东风路街道	2023.11.30	大冶市级
24	商贸	武商超市	新冶大道	仓库区冻库与卖场未进行防火分隔。	设置防火分隔	武商超市	高新区、市商务局	2023.8.31	大冶市级